

LISTA SPRZĘTU WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z KARTĄ "telewizji na kartę"

ODBIORNIKI

AzBox S710
AzBox S720
BigSat BS-S 77CX
Dbox2 Nokia Avia 500 + multicam (NewCS 1.62 MgCamd 1.30d)
Dbox2 Nokia Avia 500 + phoenix (NewCS 1.62 MgCamd 1.30d)
Dreambox - NewCS 1.62 / MgCamd 1.30
Dreambox 500s - Gbox 2.25D
Dreambox 500s - MGcamd 1.30a + Newcsc 1.60
Dreambox 500s - Nabilo CCcam 2.0.9
Dreambox 7020 - PLi i CCcam 2.09
Dreambox 800 - Cccam 2.0.9
DSR 7001 z oprogramowaniem 6798
Echosmart DSB-791
Ferguson AF z oprogramowaniem 6820
Ferguson DF 9000 PVR
Ferguson FX 7600 z \$2.01, działa karta i aktywacja, tuner resetuje się jeżeli są włożone jednocześnie karty TnK i C+
Ferguson FX z oprogramowaniem 2.02
Ferguson HF z oprogramowaniem 1.11.8F
Globo 7010CX i zbliżone (6010 itp.)
Globo HD S1
Golden Interstar GI-S770 CR Xpeed
Golden Interstar GI-S780 CRCI Xpeed
Golden Interstar GI-S870 CRCI Xpeed
Golden Interstar GI-S890 CRCI HD Excellence
Illusion M2S-ETH
LinBox 7819 CRCI
Opticum 4100TSCXE
Relook200S gemini 4.40 CCcam 2.0.9
Sagem D-Box 2 (Newcsc i Mgcamd)
SkyStar DVB-PC + NewCS 1.62 + WinCSC, działa sama karta ale aktywacji należy dokonać na innym tunerze
SkyStar HD2 + CnxCAM 0.1.0.3 (0.1.0.4 nie działa)
Technisat DigiPlus STR 1
TechniSat Digit MF-4S C/CC
TechniSat Digit S2 CD
Technomate 5400 CI+ USB
Technomate 6900 HD Combo
Technomate 9100 Super

MODUŁY

Diablo 2.2/2.3 Cam
Dragon Cam
Matrix Reborn Cam
Neotion Conax NP4
Pocket Conax NP4
Power Cam
Power Cam Pro
RealityCAM
TechniSat Conax TechniCrypt CX CAM
TechniSat Conax TechniCrypt CX Pro CAM
TechniSat MultiCrypt 1 CI Conax/CryptoWorks
T-Rex SUPER Cam
Zeta Blue Cam

LEPIEJ NIE PRÓBOWAĆ

nBox Standard - zupełnie nie reaguje na kartę w slocie
nBox Recorder - jak wyżej, ten sam błąd
Ferguson 8018 moduł UCAS (RD2) v2891